????????? STIHL MS 194 ?-?-12





??????? ?????????? ???????! ???????? 24 ??????. ???????????? ?????. ????????? STIHL MS 193 ?-?-1 ???????????? ???? ??? ????????

???????: ???? ??? ????????
????
??????? ???? ? ??? 57490 ???

???? 57490 ???

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????STIHL

????????

????????? STIHL MS 194 ?-?-1 ???????????? ???? ??? ????????. ???????????? ????????? 2-MIX, ?????????? ???????????? ??????? STIHL ErgoStart ? ?????? ????????? ?????, ?????????????? ?????? ??????, "??????????" ????? ?? ?????? ?????? ?????????, ? ????? STIHL Carving ? ??????? ????? 1/4" RMS ??? ??????? ? ???????????? ???????.

???????????? ??????????????

???????? ?????????: 1,8 ?.?.
???: 3,6 ??.
???????????? ????: 12"-3/8"
????? ????????: 30,1 ???. ??.
?????????? ????????? ?????: ????
???????: ?????? ??-92 ? ?????? ??? ???????????? ??????????
???????? ?????: ??????????????
??????? ????????? ????: 0,15 ?
??????? ?????????? ????: 0,25 ?
??????? ???????? ?????/??????: 3,7/3,7
???????? ??? ??/???: 2,8
??????? ????????? ???????? ??(A): 101
??????? ???????? ???????? ??(A): 114
????: 12 ?????? / 30 ??

??? ????: 3/8" P
?????? ????: 0,050"/1,3 ??
???-?? ???????: 64

????????????
?????????
??????????
??????????? ?????
????????
????
????
???? ???????

????????

??? ??? ??????? ?? ???? ??????.